







# DACIA SANDERO 3

(2021 - )



2.



	Airbag		Gasgenerator		Gurtstraffer		SRS Steuergerät		Aktives Fußgängerschutzsystem
	Automatisches Überroll-Schutzsystem		Gasdruckdämpfer / vorgespannte Feder		Karosserie-Verstärkung		Bereich Bedarf besonderer Aufmerksamkeit		
	Niedervolt-Batterie		Niedervolt-Kondensator		Treibstofftank		Gastank		Sicherheitsventil
	Hochspannungsbat-terie		Hochspannungskabel		Hochvolt-Trennstelle		Sicherung zur Abschaltung der Hochspannung		Hochspannungskondensator

In Zusammenarbeit mit



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

Interne Bezeichnung

Datum der Version

Version

Seite

RS-BJI-2021-2

04/05/2021

2

1 / 4


# 1. Identifizierung/Erkennung

SANDERO




# 2. Immobilisieren/Stabilisieren/Anheben

## Immobilisieren



oder



## Motorstillstand





oder



# 3. Direkte Gefahren ausschalten/Sicherheitsbestimmungen

## 12 V-Batterie



- 1- Motorstillstand
- 2 - Minuspol (-) abklemmen



In Zusammenarbeit mit




MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

Interne Bezeichnung	Datum der Version	Version	Seite
RS-BJI-2021-2	04/05/2021	2	2 / 4

## 4. Zugang zu den Insassen

### HOCHELASTISCHER STAHL




### LENKSÄULE







Hohl, teilbar hinter

### KOFFERRAUMÖFFNUNG VON INNEN



Interner Knopf zum manuellen Öffnen

## 5. Gespeicherte Energie/Flüssigkeiten/Gase/Feststoffe

	50 l	  
---	------	--






## 6. Im Brandfall

### GASDRUCKDÄMPFER



Explosionsgefahr durch Gasdruckdämpfer der Heckklappe!

## 10. Erläuterung der verwendeten Piktogramme

	Fahrzeug mit flüssigen Kraftstoffen der Kl. 2			Smart-Schlüssel entfernen	
				Motorhaube	
	Entzündbar		Gesundheitsschädlich		Umweltgefährlich